# สถานการณ์รถจักร,รถพ่วง แขวงรถจักรลำปาง วันเสาร์ ที่ 09 มกราคม 2559

## สถานการณ์รถจักร

| ลำดับ | ชนิดรถ | หมายเลข | ขบวน | เลข คสง. | วันตัดเข้าซ่อม | วันเข้าซ่อม | ประเภทการซ่อม | รายการชำรุด/การซ่อมแก้ไข | ประมาณการซ่อมเสร็จ | วันมอบใช้การ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAV | 540 | สป.ลป. | ลป./540/M/59/449 | 9 ม.ค. 59 | 9 ม.ค. 59 | ประจำเที่ยว | ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ | 9 ม.ค. 59 | 9 ม.ค. 59 | |
| 2 | ALD | 4307 | | ลป./4307/M/59/450 | 9 ม.ค. 59 | 9 ม.ค. 59 | ประจำเที่ยว | ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ | 9 ม.ค. 59 | 9 ม.ค. 59 | |
| | ALS | 4108 | พหุ 1/13 | ลป./4108/M/59/451 | 9 ม.ค. 59 | 9 ม.ค. 59 | ประจำเที่ยว | ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ | 9 ม.ค. 59 | 9 ม.ค. 59 | |
| | ALS | 4116 | 3304 | ลป./4116/M/59/452 | 9 ม.ค. 59 | 9 ม.ค. 59 | ประจำเที่ยว | ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ | 9 ม.ค. 59 | 9 ม.ค. 59 | |
| | ALS | 4149 | 14 | ลป./4149/M/59/453 | 9 ม.ค. 59 | 9 ม.ค. 59 | ประจำเที่ยว | ตรวจหาสาเหตุไฟช็อตหน้า Cab1 | 9 ม.ค. 59 | 9 ม.ค. 59 | |
| | | | | | | | | | | | |

## สถานการณ์รถพ่วง

| ลำดับ | ชนิดรถ | หมายเลข | ชนิดแคร่ | เลข คสง. | วันตัดเข้าซ่อม | วันเข้าซ่อม | ประเภทการซ่อม | รายการชำรุด/การซ่อมแก้ไข | ประมาณการซ่อมเสร็จ | วันมอบใช้การ | วาระหนัก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พห. | 15118 | RB./Std(12 T) | ลป.037/4/56 | 16-เม.ย.-56 | | วาระหนัก อุบัติเหตุ | รอการซ่อม โคลงประธาน,ก้ามปูล้อ 1 ขวาคด,ฉีกหมุดย้ำก้ามปู1 R หลวม | | | เม.ย.-57 | รอการซ่อม |
| 2 | บชส. | 1366 | TS-209 | ลป.041/11/58 | 21-พ.ย.-58 | 22-พ.ย.-58 | ปานกลาง | บริษัททำสี/รอซ่อมแคร่ | 15-ก.พ.-59 | | พ.ค.-60 | กำลังซ่อม |
| 3 | บชส. | 1227 | KW-20 | ลป.042/11/58 | 21-พ.ย.-58 | 22-พ.ย.-58 | ปานกลาง | บริษัททำสี/รอซ่อมแคร่ | 31-ม.ค.-59 | | ก.ค.-60 | กำลังซ่อม |
| | | | | | | | | ช่างไปยกรถ ข.641 ตกราง งล. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |