

สถานการณ์รถโดยสารและรถสินค้า (กำลังซ่อมและรอซ่อม)

ประจำวันที 20 กันยายน 2560 แขวงโรงงานนครราชสีมา

ลำดับ	ชนิดรถ	หมายเลข	ประเภท วาระ	ชนิดเครื่อ	ความคืบหน้าการซ่อม	ประมาณ การ ซ่อมเสร็จ	อะไหล่ที่รอและขาด	ชื่อ ผรม.ที่ดำเนินการ
1	บขส.	1157	วาระหนัก	KW-20	เข้าซ่อมเครื่อแล้ว ตัดปะผุแล้ว รอส่งบริษัททำสี ประกอบฝาห้องน้ำด้านใน	30 ก.ย.60	Dynamo	บจก.โปรเทค 2014ทำสี รง. รส.
2	บขส.	1213	วาระหนัก	TS-209	ซ่อมเครื่อแล้ว รง.ตัดปะผุแล้ว รอทำสี	30 ก.ย.60		รง. รส.
3	บขส.	1158	วาระหนัก	PC-26	เข้าซ่อมเครื่อ แล้ว ตัดปะผุแล้ว รอส่งบริษัททำสี ประกอบฝาห้องน้ำด้านใน	30 ก.ย.60	Dynamo	บจก.โปรเทค 2014ทำสี รง. รส.
4	บขส.	1066	วาระหนัก	TKZ-3	รง. รส. กำลังตัดเปลี่ยนฝาข้างและขอบหน้าต่าง	30 ตค60	Head Stock เหล็กแผ่นฝาข้าง รอเลศขอบหน้าต่าง	รง. รส.
5	บขส.	1055	วาระหนัก	KW-68	รง. รส. กำลังตัดเปลี่ยนฝาข้าง Head Stock และ Side Sill จุดยกรถทั้ง 2 ด้าน	30.กย60	Head StockและSide Sill เหล็กแผ่นฝาข้าง	รง. รส.
6	บขส.	1063	วาระหนัก	KW-68	รอซ่อมเครื่อ.ตัดปะผุแล้ว รอทำสี	30 ก.ย.60		บ.บลาสแอนด์โค ตัดปะผุ
7	บขส.	1242	วาระหนัก	PC-26A	ซ่อมเครื่อแล้ว บริษัท ตัดเปลี่ยนโครงประธานตุ่กลางจุดยกรถด้าน2เครื่อ	30 ต.ค.60	Head Stock	รง.รส.ซ่อมเครื่อ บ.บลาสแอนด์โค ตัดปะผุ
8	บขส.	1180	วาระหนัก	PC-26	รอซ่อมเครื่อ บ.ตัดปะผุแล้ว รง.รส.กำลังทำสีภายใน/นอก	30 พ.ย.60		บ.บลาสแอนด์โค ตัดปะผุ
9	บขส.	1267	วาระหนัก	KW-20	เข้าซ่อมเครื่อและซ่อมส่วนล่าง บ.ตัดปะผุแล้ว รอทำสี	30 ก.ย.60		รง.รส.ซ่อมเครื่อ บ.บลาสแอนด์โค ตัดปะผุ
10	บขส.	1018	วาระหนัก	KW-68	รง รส. ตัดเปลี่ยนฝาข้าง/เสาข้าง/ขอบหน้าต่าง/รางรับน้ำฝน/ฝาหน้าอุค	30 ก.ย.60	Head StockและSide Sill เหล็กแผ่นฝาข้าง	รง. รส.
11	บสส.	1003	วาระหนัก	PC-26	ซ่อมเครื่อและซ่อมส่วนล่างแล้ว รอลอกสีตัดปะผุ	30 พ.ย.60		รง. รส.
12	บสส.	1008	วาระหนัก	PC-26	เข้าซ่อมเครื่อแล้ว รง.รอลอกสีตัดปะผุ	30 พ.ย.60		รง. รส.
13	บขส.	1121	วาระหนัก	KHM-L	ซ่อมเครื่อแล้ว รอส่งบริษัทเอเซียเอ็นเนียริงรับจ้างซ่อมส่วนบน	30 ต.ค.60		รง. รส.ซ่อมเครื่อ
14	บขส.	1206	วาระหนัก	TS-209	ซ่อมเครื่อแล้ว รอส่งบริษัทเอเซียเอ็นเนียริงรับจ้างซ่อมส่วนบน	30 ต.ค.60		รง. รส.ซ่อมเครื่อ
15	บหนท.	1026	วาระหนัก	PC-26	บ.กำลังทำสีภายนอก(ซัดสี)	14 ก.ย.60		บ.ไทยเรลเทค.
16	บหนท.	1051	วาระหนัก	PC-26A	บ.กำลังทำสีภายนอก(ไปวเลียว)	14 ก.ย.60		บ.ไทยเรลเทค.
17	บขส.	1036	ปานกลาง	KW-68	รอส่งบริษัททำสีภายในภายนอก	30 ก.ย.60		รง.รส.ซ่อมเครื่อ บริษัทเอเซียเอ็นเนียริง
18	บขส.	1265	วาระ4ค.	KW-20	รอเข้าซ่อมวาระ4เดือน	15 ก.ย.60		บ.ไทยเรลเทค.
19	บรล.	1001	วาระหนัก	TS-209	รอเข้าซ่อม		รอแบบแผนฯ	รง. รส.
20	พห	15141	วาระ8ค.	กค-วญ	รอเข้าซ่อมวาระ4เดือน			รง. รส.

สรจ.รส.

20 ก.ย. 2560