

สถานการณ์งานซ่อมแขวงโรงงานอุตสาหกรรม ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561

ลำดับ	ชนิดรถ	รถเลขที่	ประเภทการซ่อม	วันเข้า รง.อด	วันที่เริ่มซ่อม	รางซ่อม	ชนิดแคว่	งานที่กำลังดำเนินการ	ประมาณการ ส่งออก
1	บชส.	1012	วาระหนัก	24 ต.ค 60	8 พ.ย 60	หน้าโรงราง 7/3	TB-61	ซ่อมแคว่แล้ว,กำลังประกอบภายใน,กำลังพ่นสีภายนอก,รอตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟ(โรงงานทำเอง)	ม.ค 61
2	บชส.	1047	วาระหนัก	13 ต.ค 60	14 ต.ค 60	ราง 8 ใน	TKZ-3	กำลังซ่อมแคว่,กำลังปะผุโครงสร้าง(โรงงานทำเอง)	ม.ค 61
3	บชส.	1009	วาระหนัก	18 ต.ค 60	19 ต.ค 60	ราง 6 ใน	TB-61	กำลังซ่อมแคว่,กำลังปะผุโครงสร้าง(โรงงานทำเอง)	ม.ค 61
4	บหนท.	1077	วาระหนัก	10 ต.ค 60	-	หน้าโรงราง 6/3	KW-20	ซ่อมแคว่แล้ว,พ่นสีภายนอก ภายในเสร็จแล้ว,กำลังประกอบภายใน	ก.พ 61
5	บหนท.	1024	วาระหนัก	11 ต.ค 60	-	หน้าโรงราง 6/2	KH-56	รอเข้าซ่อมแคว่แล้ว,พ่นสีภายนอก ภายในเสร็จแล้ว,กำลังประกอบภายใน	ก.พ 61
6	บชส.	1119	วาระหนัก	24 ต.ค 60	-	หน้าโรงราง 9/3	KH-56	รอเข้าซ่อมแคว่(โรงงานทำเอง)	ก.พ 61
7	บชส.	1113	วาระหนัก	13 ก.ค 60	-	หน้าโรงราง 9/1	PC-26 A	รอเข้าซ่อมแคว่,กำลังรื้อภายใน	ก.พ 61
8	บชส.	1106	วาระหนัก	3 ส.ค 60	-	หน้าโรงราง 6/1	PC-26	รอเข้าซ่อมแคว่,กำลังรื้อภายใน	ก.พ 61
9	บชส.	463	วาระหนัก	1 ส.ค 60	-	หน้าโรงราง 9/2	PC-25	รอเข้าซ่อมแคว่,กำลังรื้อภายใน	ก.พ 61

รถรอเข้าซ่อมในย่านศิลาอาสน์

ลำดับ	ชนิดรถ	รถเลขที่	ประเภทการซ่อม	ชนิดแคว่
1	บหนท.	1013	วาระหนัก	KH-56

ข้อมูล

นาย เอกชัย แหยมยินดี
พ.รถจักร 5 ช่างงาน สรง.อด