

สถานะการงานซ่อมแขวงโรงงานอุตสาหกรรม ประจำวันที่ 12 กันยายน 2559

ลำดับ	ชนิดรถ	รถเลขที่	ประเภทการซ่อม	วันเข้า รง.อด	วันที่เริ่มซ่อม	ชนิดเครื่อ	วันที่มอบใช้การ
1	บขส.	1230	วาระ 4 เดือน	6 มิ.ย 59	5 ส.ค 59	KHM-L	มอบใช้การ วันที่ 1 กันยายน 2559
2	บขส.	1084	วาระ 4 เดือน	25 มิ.ย 59	4 ส.ค 59	TKZ-3	มอบใช้การ วันที่ 1 กันยายน 2559
3	บขส.	1204	วาระ 4 เดือน	12 ก.ค 59	14 ก.ค 59	KW-20	มอบใช้การ วันที่ 1 กันยายน 2559
4	บขส.	248	วาระปานกลาง	22 เม.ย 59	1 ก.ค 59	PC-25	มอบใช้การ วันที่ 1 กันยายน 2559
5	บหน.	1074	วาระ 4 เดือน	25 ก.ค 59	27 ส.ค 59	KHM-L	มอบใช้การ วันที่ 3 กันยายน 2559
6	บสพ.	1007	วาระ 4 เดือน	9 ส.ค 59	25 ส.ค 59	PC-26A	มอบใช้การ วันที่ 3 กันยายน 2559
7	บขส.	1300	วาระหนัก	17 พ.ค 59	12 ก.ค 59	KHM-L	มอบใช้การ วันที่ 8 กันยายน 2559

สถานะการงานซ่อมแขวงโรงงานอุตสาหกรรม ประจำวันที่ 12 กันยายน 2559

ลำดับ	ชนิดรถ	รถเลขที่	ประเภทการซ่อม	วันเข้า รง.อด	วันที่เริ่มซ่อม	รางซ่อม	ชนิดเครื่อ	งานที่กำลังดำเนินการ	ประมาณการส่งออก
1	บขส.	1110	วาระหนัก	16 มิ.ย 59	16 ก.ค 59	หน้าโรงรง 2	KW-20	รอตตรวจซ่อมระบบน้ำ,รอตตรวจซ่อมระบบไฟ,รอปประกอบภายใน,รอสาร์คบอร์ด,รอดีนาโม	20 ก.ย 59
2	บขส.	1044	วาระหนัก	24 มิ.ย 59	9 ก.ย 59	หน้าโรงรง 1	KW-68	ร่อซ่อมแคว,ร่อซ่อมเครื่องฟ่วง,ตรวจซ่อมระบบน้ำ,ร่อซ่อมระบบไฟ	30 ก.ย 59
3	บขส.	1329	วาระหนัก	24 มิ.ย 59	29 ส.ค 59	ราง 4 ใน	TKZ-3	กำลังทำวาระหนัก,รอตตรวจซ่อมระบบน้ำ,รอตตรวจซ่อมระบบไฟ,กำลังประกอบภายใน	ต.ค 59
4	บขส.	424	วาระหนัก	5 เม.ย 59	31 ส.ค 59	ราง 2 ใน	PC-25	กำลังทำวาระหนัก,รอตตรวจซ่อมระบบน้ำ,รอตตรวจซ่อมระบบไฟ	25 ก.ย 59
5	บขส.	1095	วาระหนัก	8 ส.ค 59	19 ส.ค 59	ราง 8 ใน	PC-26A	ร่อทำวาระหนัก,กำลังรื้อภายใน,กำลังลอกสีภายนอก,ร่อล้อ,รอตตรวจสอระบบน้ำ,รอตตรวจสอระบบไฟ	ต.ค 59
6	บขส.	1048	วาระหนัก	8 ส.ค 59	-	หน้าโรงรง 3	KW-68	ร่อทำวาระหนัก,กำลังรื้อภายใน,รอตตรวจสอระบบน้ำ,รอตตรวจสอระบบไฟ	25 ก.ย 59
7	บขส.	1132	วาระหนัก	4 ส.ค 59	19 ส.ค 59	หน้าโรงรง 2	PC-26A	กำลังประกอบภายใน,กำลังทำสีภายนอก,รอตตรวจสอระบบน้ำ,รอตตรวจสอระบบไฟ	30 ก.ย 59
8	บขส.	1368	วาระหนัก	1 ก.ย 59	-	หน้าโรงรง 3	KW-20	ร่อทำวาระหนัก,กำลังรื้อภายใน,กำลังลอกสีภายนอก,ร่อล้อ,รอตตรวจสอระบบน้ำ,รอตตรวจสอระบบไฟ	ต.ค 59
9	บขส.	1318	วาระหนัก	23 ส.ค 59	-	หน้าโรงรง 4	KW-20	ร่อทำวาระหนัก,กำลังรื้อภายใน,กำลังลอกสีภายนอก,ร่อล้อ,รอตตรวจสอระบบน้ำ,รอตตรวจสอระบบไฟ	ต.ค 59
10	บขส.	1112	วาระหนัก	6 ก.ย 59	-	หน้าโรงรง 1	KHM-L	ร่อทำวาระหนัก,กำลังรื้อภายใน,กำลังลอกสีภายนอก,ร่อล้อ,รอตตรวจสอระบบน้ำ,รอตตรวจสอระบบไฟ	ต.ค 59
11	บขส.	1029	วาระหนัก	8 ก.ย 59	-	หน้าโรงรง 1	TKZ-3	ร่อทำวาระหนัก,กำลังรื้อภายใน,กำลังลอกสีภายนอก,ร่อล้อ,รอตตรวจสอระบบน้ำ,รอตตรวจสอระบบไฟ	ต.ค 59
12	บขส.	501	วาระปานกลาง	18 มิ.ย 59	-	หน้าโรงรง 4	KW-20	ร่อทำวาระปานกลาง,รอตตรวจซ่อมระบบน้ำ,รอตตรวจซ่อมระบบไฟ,กำลังประกอบภายในกระจก	30 ก.ย 59
13	บสส.	32	วาระปานกลาง	25 ก.ค 59	-	หน้าโรงรง 4	PC-25	รอตตรวจแคว,เครื่องฟ่วง,รอตตรวจซ่อมระบบน้ำ,รอตตรวจซ่อมระบบไฟ	30 ก.ย 59
14	บขส.	1203	วาระปานกลาง	25 ก.ค 59	5 ส.ค 59	หน้าโรงรง 5	TS-209	รอตตรวจซ่อมระบบน้ำ,ระบบไฟฟ้า	20 ก.ย 59
15	บขส.	215	วาระ 4 เดือน	8 ก.ย 59	-	หน้าโรงรง 1	TKZ-3	ร่อทำวาระ,รอตตรวจสอระบบน้ำ,รอตตรวจสอระบบไฟ	30 ก.ย 59

16	บกข.	1006	วาระ 4 เดือน	1 ก.ย 59	5 ก.ย 59	หน้าโรงราง 1	PC-26	รอตรางซ่อมระบบน้ำ,รอตรางซ่อมระบบไฟ	25 ก.ย 59
17	บชศ.	1267	นอกวาระ	6 ก.ย 59	-	หน้าโรงราง 1	KW-20	ท่อลมรั่ว, กำลังตรวจสอบ	20 ก.ย 59

ข้อมูล

นาย เอกชัย แหยมยินดี

พ.รถจักร 5 ช่วยงาน สรง.อด