

สถานการณ์งานซ่อมแขวงโรงงานอุตรดิตถ์ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560

ลำดับ	ชนิดรถ	รถเลขที่	ประเภทการซ่อม	วันเข้า รง.อด	วันที่เริ่มซ่อม	รางซ่อม	ชนิดแคว่	งานที่กำลังดำเนินการ	ประมาณการ ส่งออก
1	บขส.	1365	วาระหนัก	21 เม.ย 60	29 มิ.ย 60	หน้าโรงราง 3	PC-26	กำลังตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟ	ก.ย 60
2	บขส.	1194	วาระหนัก	9 มิ.ย 60	14 ก.ค 60	หน้าโรงราง 2	KHM-L	กำลังตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟ	ก.ย 60
3	บขส.	1217	วาระหนัก	9 มิ.ย 60	18 ก.ค 60	หน้าโรงราง 3	TS-209	ซ่อมแคว่แล้ว,สีภายนอก ภายในเสร็จแล้ว,กำลังตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟ	ก.ย 60
5	บขส.	1264	วาระหนัก	13 ก.ค 60	3 ส.ค 60	หน้าโรงราง 2	KW-20	ซ่อมแคว่แล้ว,สีภายนอก ภายในเสร็จแล้ว,กำลังตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟ	ก.ย 60
4	บขส.	1281	วาระหนัก	13 ก.ค 60	8 ส.ค 60	หน้าโรงราง 8	KW-20	ซ่อมแคว่แล้ว,สีภายนอก ภายในเสร็จแล้ว,กำลังตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟ	ก.ย 60
6	บขส.	1113	วาระหนัก	13 ก.ค 60	10 ส.ค 60	หน้าโรงราง 7	PC-26 A	ซ่อมแคว่แล้ว,สีภายนอก ภายในเสร็จแล้ว,กำลังตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟ	ก.ย 60
7	บขส.	315	วาระหนัก	1 ส.ค 60	17 ส.ค 60	ราง 4 ใน	TS-209	ซ่อมแคว่แล้ว,กำลังขัดเหลี่ยม,รอตรวจสอบระบบน้ำระบบไฟ, (โรงงานทำทั้งหมดซ่อมแคว่+ส่วนล่าง+ส่วนบน	ก.ย 60
8	บขส.	1028	วาระหนัก	3 ส.ค 60	-	หน้าโรงราง 7	KW-68	รอเข้าซ่อม	ต.ค 60
9	บขส.	1106	วาระหนัก	3 ส.ค 60	-	หน้าโรงราง 8	PC-26	รอเข้าซ่อม	ต.ค 60
10	บขส.	463	วาระหนัก	1 ส.ค 60	-	หน้าโรงราง 8	PC-25	รอเข้าซ่อม	ต.ค 60
11	บขส.	1085	วาระหนัก	3 ส.ค 60	-	หน้าโรงราง 4	TKZ-3	รอเข้าซ่อม	ต.ค 60

รถรอเข้าซ่อมในยานศิวลาอาสน์

ลำดับ	ชนิดรถ	รถเลขที่	ประเภทการซ่อม	ชนิดแคว่
1	บนท.	1013	วาระหนัก	KH-56
2	บนท.	1077	วาระหนัก	KW-20
3	บนท.	1024	วาระหนัก	KH-56

ข้อมูล

นาย เอกชัย แหมมยินดี

พ.รถจักร 5 หน่วยงาน สรง.อด